

Surveillance sanitaire des baignades en eau douce - SAISON 2019

Commune : OLONZAC

Plage : ETANG DE JOUARRES

Analyse laboratoire			Conditions de réalisation du prélèvement					Observations de terrain								
Date	Heure	Qualité bactériologique	Entérocoques /100ml (mp)	Escherichia Coli / 100ml (mp)	Etat du plan d'eau	Huiles minérales	Nébulosité	Température De L'air	Température De L'eau	Affichage Des Résultats Sur Le Site	Affichage Du Profil	Changement anormal de coloration	Déchets Dans L'eau	Déchets Sur La Plage	Fréquentation Au Moment Du Piv	Présence D'animaux
13/06	10h16	Bon	<15	<15	calme	absence	soleil	21,9	19,0	MAJ	PRESENCE	conforme	absence	absence	faible	absence
02/07	10h35	Bon	<15	15	mer forte	absence	soleil	24,7	25,6	PRESENCE	PRESENCE	conforme	absence	absence	faible	présence
16/07	11h07	Bon	<15	<15	agité	absence	soleil	25,3	24,6	PRESENCE	PRESENCE	conforme	absence	absence	faible	présence
06/08	10h06	Bon	<15	<15	calme	absence	couvert	25,5	25,5	PRESENCE	PRESENCE	conforme	absence	absence	faible	présence
20/08	10h24	Bon	<15	<15	mer forte	absence	pluvieux	17,2	21,6	PRESENCE	PRESENCE	conforme	absence	absence	nulle	absence

Qualité bactériologique par prélèvement			
Qualité	BONNE	MOYENNE	MAUVAISE
Escherichia Coli (UFC/100mL)	≤ 100	> 100 et ≤ 1800	> 1800
Entérocoques (UFC/100mL)	≤ 100	> 100 et ≤ 660	> 660


Qualité 2019 Classement (2016 à 2019) **CONFORME** Conformité directive 2006
Excellente

Qualité des années précédentes:
 2018 **Excellente**
 2017 **Excellente**
 2016 **Excellente**

